Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

Regione Calabria
Dipartimento 12 -Turismo e Beni Culturali-

Accordo di Programma Quadro (APQ)
"Beni e attività culturali per il territorio della Regione Calabria"



CAPOCOLONNA (KR)
Ampliamento delle conoscenze della realtà archeologica di Capocolonna e messa in sicurezza delle strutture archeologiche riportate in luce


Codice APQ	SPA 2 - 4	Finanziamento	Fondo Aree Sottoutilizzate (F.A.S.) - Delibera CIPE n. 84/2000

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO:	SCALA:
P. 1c.3	**Capo C) Edificio da ristrutturare** **Interventi Strutturali -Particolari-**	**varie**

REDAZIONE		VISITI E PARERI	FIRMA E SIGLE
Ufficio di progettazione interno		Perizia di spesa N. del Approvata con Decreto N. del	**I PROGETTISTI**
Responsabile del procedimento	dott.ssa Simonetta BONOMI		
Progettazione	Dott.ssa Maria Grazia AISA Arch. Vincenzo AMMENDOLIA Arch. Elisabetta DOMINIJANNI		
Consulenze e collaborazioni esterne			
Consulenza tecnica	Ing. Angelo Gerardo MAIORINO Ing. Salvatore TALARICO Arch. Fortunato M. CRUGLIANO		**IL DIRETTORE REGIONALE** ***Francesco PROSPERETTI***


PARTICOLARE 1 – Rinforzo murature con betoncino




1) rimuovere le parti di muratura e la malta distaccata
2) pulire in profondità con idrolancia o sabbiatrice
3) Ove indicato dalla D.L. intervenire con le tecniche previste dal part. 2,3,4,5
4) Per chiusura di eventuali nicchie o fori, intervenire con nuova muratura in blocchi doppio UNI (art. B04.60.025.100.*)
5) Bagnare la muratura
6) Applicare il betoncino , di caratteristiche conformi alle indicazioni della voce relativa dal computo metrico


PARTICOLARE 2 – CONSOLIDAMENIO MURATURE MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO ARMATO PER LESIONI DIFFUSE

INTERVENTO SU UNA FACCIA




INTERVENTO SU DUE FACCE







PARTICOLARE 3 – INTERVENTO SU LESIONE ISOLATA: Metodo di riparazione a "cuci e scuci" (da usare in alternativa al particolare 5)



1) Togliere il vecchio intonaco mettendo a vivo la muratura
2) Asportare gli elementi di muratura interessati dalla lesione ed alcuni adiacenti fino a formare un vano di dimensioni atte a ricevere nuovi elementi, formando un andamento perimetrale del vano tale da realizzare buoni ammorsamenti fra vecchia e nuova muratura.
3) Inserire nuovi elementi (laterizio, pietrame), previa pulizia e lavaggio del vano, ponendo particolare cura nella realizzazione degli ammorsamenti; si useranno malte a ritiro nullo o meglio leggermente espansive, confezionate comunque con inerti e leganti simili a quelli che costituiscono la malta esistente.


PARTICOLARE 4 – Cucitura lesioni d'angolo






PARTICOLARE 5 – CONSOLIDAMENTO MURATURE CON RETI ELETTROSALDATE PER LESIONI ISOLATE


VISTA FRONTALE



SEZIONE ORIZZONTALE



PARTICOLARE 7 – imperniatura



PARTICOLARE 6 – RINFORZO SPALLE MURATURA

