



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE
DI CATANZARO COSENZA E CROTONE
- COSENZA -

Caccuri (KR) – Chiesa di Santa Maria del Soccorso. Restauro conservativo n. 7 altari in legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro in legno dipinto e di n. 5 sculture a tutto tondo in legno dipinto e dorato raffiguranti: *Madonna del soccorso, San Domenico, l'Annunciazione, Crocefisso e S. Vincenzo Ferrer.*

SCHEDA TECNICA:

PROVENIENZA: Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma)

SOGGETTO: Altare in legno intagliato (Madonna con Santi)

AUTORE: Ignoto

MATERIA: legno intagliato

MISURE: cm. 580 h x 350 x (cm 80) p.

EPOCA: XVIII sec.

In origine l'altare in legno intagliato era dipinto e dorato, con paliotto trafugato intorno alla metà del Novecento; un intervento abusivo e maldestro consistito nel lavaggio con acqua e soda caustica, effettuato in epoca non conosciuta su tutto il manufatto, ha cancellato tutte le decorazioni dipinte e le dorature. In alto, sulla cimasa a destra, manca un angioletto. Al di sopra della mensa mancano alcuni elementi decorativi e allo stesso tempo strutturali, altri elementi risultano essere sconnessi o particolarmente compromessi per l'azione devastante degli insetti xilofagi.

La parte inferiore, a destra della mensa, presenta quasi tutti gli elementi strutturali fatiscenti e compromessi. Per fermare e prevenire il degrado del manufatto gli elementi deteriorati devono essere smontati, puliti dallo sporco superficiale e disinfestati, consolidati e rimontati. Devono essere verificati gli elementi strutturali che garantiscono la stabilità del manufatto, sostituendo, con legno idoneo, le parti strutturali particolarmente compromesse. Occorre verificare la stabilità del manufatto e il suo ancoraggio alla muratura.

Prima dell'inizio dei lavori di restauro conservativo previsti deve essere rimosso e stivato il dipinto raffigurante *la Madonna tra S. Lucia e S. Tommaso d'Aquino* posto sull'altare.

Funzionario Restauratore Conservatore
Sig. Gennaro Bellizzi

DL e RUP: Dott. Domenico Belcastro





PIAZZA VALDESI 13 – 87100 COSENZA (CS) - TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987
e-mail: sabap-cs@beniculturali.it pec: mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it



PIAZZA VALDESI 13 – 87100 COSENZA (CS) - TEL. 098479505-6-7 - FAX 098474987
e-mail: sabap-cs@beniculturali.it pec: mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it